



# febiEXAKT



## Steuerkettensatz

**febi Nr. 40672**

Vergl. Nr. 03C 109 158 A S1

passend für

**Seat Altea, Altea XL**

**Škoda Octavia**

**VW Golf PLUS, Golf V, Passat Variant und mehr**



### >> PROBLEM:

Probleme mit der Steuerkette bei Fahrzeugen mit 1.4 TSI-Motor.

### >> URSACHE:

Der Serienhersteller hat Qualitätsprobleme bei den einzelnen Komponenten gemeldet. Bei der Fertigung haben abgenutzte Werkzeuge Metallgrate an den Kettenschalen hinterlassen. Diese führen zum vorzeitigen Kettenverschleiß.

### >> LÖSUNG:

Achten Sie darauf, ob Sie bereits die neueste Version der Nockenwellenversteller verbaut haben. Die Nockenwellenversteller wurden seitens des Herstellers ersetzt und haben die OE-Nummer 03C 109 088 E. Der Hersteller schreibt ausdrücklich vor, die neue Version zu verbauen.

### >> ACHTUNG:

Führen Sie anschließend auch ein System-Update des Motorsteuergerätes durch, um einen einwandfreien Motorlauf zu gewährleisten!

**Registrieren Sie sich jetzt für den offiziellen Newsletter von febi bilstein und erhalten Sie die aktuellsten technischen Informationen automatisch per E-Mail!**


Weitere Informationen erhalten Sie unter: [www.febi.com](http://www.febi.com)



Neue Version  
OE-Nummer 03C 109 088 E



Kettenspanner febi 36484



Steuerkette febi 40390