

febi 22500



Passend für:

Audi A3/Sportback, Seat Altea, Toledo,
Skoda Octavia,
VW Caddy, Golf 5/Plus, Touran



DE

Federbeinstützlager

Problem

Poltern und Quietschen in der Vorderachse, selbst bei VW Originalteilen.

Ursache

Durch mangelhafte Verarbeitung und Verwendung von schlechten Materialien werden die Probleme hervorgerufen. Meist löst sich die Gummi-Metall-Verbindung (1), bedingt durch mangelhafte Vulkanisation. Eine hohe Verschleißanfälligkeit ist die Folge.


Lösung

febi empfiehlt die Verwendung des Federbeinstützlagers febi 22500 (Vergl. Nr. 1K0 412 331 B).

Besondere Merkmale des febi Federbeinstützlagers sind die Verwendung von hochwertigen Materialien und fachgerechte Verarbeitung. Material und Verarbeitung **übertreffen** die Anforderungen der Fahrzeughersteller (2). febi Federbeinstützlager zeichnen sich durch eine besonders hohe Langlebigkeit aus.

Achtung

Neben dem Federbeinstützlagers ist auch das Kugellager (febi 22498) auszutauschen! Alles schnell zur Hand: der Rep. Satz febi 22502 beinhaltet alle auszutauschenden Komponenten Federbeinstützlager (22500) und Lager (22498).



febi 22500
Vergl.-Nr. 1K0 412 331 B



Rep. Satz
febi 22502

Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com