

### Änderungen an Ladedruckstrecke durch den Fahrzeughersteller

**Einleitung:**

Der Fahrzeughersteller hat eine technische Änderung an der Führung der Ladedruckstrecke vorgenommen. Der Turbolader 038 253 016 D (716213-0001) wurde ersetzt in den 038 253 016 G (721021-0004)

**Hinweis:**

Wurde in ihrem Fahrzeug die ältere Ausführung des Turboladers verbaut, so ist der geänderte Laderdruckschlauch 1J0 145 822 E zu verwenden.



**Fahrzeughersteller:** VW, Seat

**Fahrzeuge:** Golf IV 1.9 TDI, Bora 1.9 TDI, Leon 1.9 TDI

**Motorcode:** ARL

**Gültigkeit:** Diese Service Information ist gültig bei Erneuerung des Turboladers mit der

**BTS-Nr.:** T912246      **BTS-Service-Set-Nr.:** T981183

**OE-Nr.:** 038253016D, 038253016G, 03G253016R

**Hersteller Ausf.-Nr.:** 721021-5001S, 721021-5003S, 721021-5004S, 721021-5005S, 721021-5006S, 721021-5008S

Bestellhinweis: OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken.

Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.