



FAG SERVICE INFO



ABS-Sensorring als Zubehör erhältlich

Hersteller: DAF
 SAF

 Art.-Nr.:
 Radlager (RIU): 566074.H195
 566834.H195
 570530.H195

 ABS-Ring: 434 0497 10
 434 0498 10



ABS-Sensorring 434 0497 10 mit Spezialwerkzeug zum Aufpressen

Bei einem Radlagerwechsel ist es bei Fahrzeugen mit ABS nicht unbedingt erforderlich, den ABS-Sensorring zu erneuern. Ist dieser jedoch beschädigt, muss er ausgetauscht werden.

Da die oben aufgeführten Repair Insert Unit (RIU) auch bei Fahrzeugen ohne ABS eingebaut werden können, liefert Schaeffler Automotive Aftermarket diese ohne ABS-Sensorring aus.

Wird die Radlager-Reparatur an einem Fahrzeug mit ABS vorgenommen und dazu der Sensorring benötigt, kann dieser bei Bedarf als Zubehör separat bestellt werden. Sowohl in unserem Papierkatalog, als auch in den digitalen Katalogmedien sind die ABS-Sensorringe als Zubehör aufgeführt.



ABS-Sensorring 434 0498 10

| ABS-Sensorring | Repair Insert Unit (RIU) |
|----------------|----------------------------|
| 434 0497 10 | 570530.H195 |
| 434 0498 10 | 566074.H195 566834.H195 |

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Schaeffler REPPERT Service Center: 00800 1753-3333*
 *kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr
www.reppert.de

SCHAEFFLER
REPPERT