



## SERVICE INFO



# Änderung der Spannrolle 531 0813 10

Hersteller: Ford, Mazda, Volvo

Modelle:

Ford: Fiesta, Focus, Mondeo

Mazda: 2

Volvo: C30, S40, V50

Baujahr: ab 2005

Motoren: 1,25, 1,4, 1,6 16V

Art-Nr.: 531 0813 10

OE-Nummern:

Ford: 1376164

5M5G-6K254-AB

Mazda: C401-12-500

Volvo: 30750905



Bild 1: Oben die beiden bisherigen Ausführungen mit roter bzw. schwarzer Dichtung / unten die neue Ausführung

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte wurde die Spannrolle 531 0813 10 und die dazugehörige Befestigungsschraube modifiziert.

Diese Service Information zeigt die optischen Merkmale der bisherigen Ausführungen (Bild 1, oben) und der neuen Ausführung (Bild 1, unten).

In der Übergangsphase kann es zu Mischbeständen der verschiedenen Typen kommen.

Alle drei Versionen erfüllen die technische Spezifikation und können uneingeschränkt für die genannten Fahrzeuge verwendet werden.

Beim Einbau der modifizierten Spannrolle muss die beiliegende Befestigungsschraube M8x46 verwendet werden. Aufgrund der geänderten Schraubenaufnahme ist ein Mischverbau nicht zulässig.

**Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!**

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter [www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de) oder [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

**LuK INA FAG Service Center: 0800 1753-333\***

Tel.: +49 (0) 6103 753-333

Fax: +49 (0) 6103 753-297

automotive-aftermarket@schaeffler.com

[www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de)

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

\*ausschließlich aus dem deutschen Telefonnetz erreichbar

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

