



SERVICE INFO



Optische Unterschiede

des Generatorfreilaufes 535 0241 10

Hersteller: Hyundai, KIA

Modelle:

Hyundai: Grandeur, i30, Santa Fe, Tucson

KIA: Carens III, Ceed, Magentis

Motoren: 2.0 CRDi, 2.2 CRDi

Art-Nr.: 535 0241 10

OE-Nummer: 37322 27020



Bild 1: Alte Ausführung



Bild 2: Neue Ausführung

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte wurde der Generatorfreilauf mit der Artikelnummer 535 0241 10 modifiziert.

Diese Service-Information zeigt die optischen Merkmale der bisherigen (Bild 1) und der neuen Version (Bild 2).

In der Übergangsphase kann es zu Mischbeständen der beiden Typen kommen.

Beide Versionen unterscheiden sich lediglich in der Optik, erfüllen die technischen Spezifikationen und können uneingeschränkt verwendet werden.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter www.schaeffler-aftermarket.de oder www.RepXpert.com

LuK INA FAG Service Center: 0800 1 753-333*

Tel.: +49 (0) 6103 753-333

Fax: +49 (0) 6103 753-297

automotive-aftermarket@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.de

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

*ausschließlich aus dem deutschen Telefonnetz erreichbar

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

