



SERVICE INFO



Geändertes Zahnriemen-KIT 530 0196 10

Hersteller: Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Vauxhall, Volvo

Modelle:

Mitsubishi: Carisma, Space Star

Nissan: Interstar, Primastar

Opel/Vauxhall: Movano, Vivaro

Renault: Espace IV, Laguna I, Laguna II, Master II, Traffic II

Volvo: S40, V40

Motor: 1.9 D

Art-Nr.: 530 0196 10

OE-Nummern:

Mitsubishi: MW 3062 1589

Nissan: 16806-00QAF

16806-00QAJ

16806-00Q0A

Opel/Vauxhall: 91158706

Renault: 77 01 477 048

Volvo: 30777408

31272975



Bild 1: 530 0196 10 - INA-Reparatur-KIT für den Steuertrieb mit Zahnriemen 536 0278 10, Spannrolle 533 0087 20 und Kurbelwellenschraube

Beim Austausch des Zahnriemens ist es bei oben genannten Modellen der Marke Volvo laut Fahrzeughersteller immer erforderlich, die Kurbelwellenschraube zu tauschen.

Aus diesem Grund ist die Kurbelwellenschraube Bestandteil des Zahnriemen-KITs 530 0196 10 (Bild 1).

Die anderen genannten Fahrzeughersteller haben diesbezüglich keine Wechselvorgaben.

Grundsätzlich ist es jedoch zu empfehlen, auch hier die mitgelieferte Kurbelwellenschraube zu verbauen.

Bei den genannten Volvo-Modellen ist der Austausch der Kurbelwellenschraube vom Fahrzeughersteller vorgeschrieben.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter www.schaeffler-aftermarket.de oder www.RepXpert.com

LuK INA FAG Service Center: 0800 1753-333*

Tel.: +49 (0) 6103 753-333

Fax: +49 (0) 6103 753-297

automotive-aftermarket@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.de

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

*ausschließlich aus dem deutschen Telefonnetz erreichbar

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

