

Dieser Text ist bei folgenden Artikeln zu hinterlegen:

Turbolader

T914333

T914565

TurboServiceSet

T981094

T981356

T981043

T981096

SuperKit

T981094SUPERKIT

T981356SUPERKIT

T981043SUPERKIT

T981096SUPERKIT

Achtung – erweiterter Reparaturaufwand!

Bei erstmaliger Voll-Reparatur ist unbedingt das dazugehörige Superkit zu verwenden – Komplett-Kit zur Instandsetzung und Motorreinigung. Damit kann die Schadensursache komplett behoben werden.

Bitte beachten Sie dringend unsere beiliegende Service-Information (SI-130619) – zu finden unter www.bts-turbo.de/serviceinformationen