



FAG

SERVICE INFO



Truck Hub Unit (THU)

Einbaurichtung beachten

Hersteller: DAF, Iveco, MAN,
Mercedes-Benz, Scania
Dana, Gigant

Art.-Nr.: 805003CA.H195
805011C
805012.06.H195
805092.07
571762.01.H195
803194.26
805003A.H195



Bild 1: Truck Hub Unit mit Dichtring (links) bzw. Kantenkürzung (rechts) am Lagerinnenring

Bei den oben genannten Lagereinheiten ist auf die Einbaurichtung zu achten. Diese ergibt sich zwar aufgrund der Form des Achszapfens und des Lagerinnenrings der THU, soll aber zum besseren Verständnis in dieser Service Info verdeutlicht werden.

Der entscheidende Unterschied ist am Lagerinnenring zu erkennen. An einigen Lagereinheiten befindet sich an der Innenseite ein O-Ring (Bild 2), während bei den anderen Lagern an dieser Stelle eine sogenannte Kantenkürzung/Kantenrundung (Bild 3) erkennbar ist. Die folgende Tabelle zeigt das Merkmal sowie die Einbaurichtung der Lagereinheiten auf.



Bild 2: Truck Hub Unit mit O-Ring

Artikelnummer	Merkmal / Einbaurichtung
805003CA.H195 805011C 805012.06.H195 805092.07	O-Ring / zeigt nach innen
571762.01.H195 803194.26 805003A.H195	Kantenkürzung / zeigt nach innen




Bild 3: Truck Hub Unit mit Kantenkürzung

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Mehr Werkstattwissen unter:
www.repxpert.de
 Service-Center: 00800 1 753-3333*
 *kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr
www.schaeffler-aftermarket.de

Stand 07.2015 FAG 0032 Technische Änderungen vorbehalten
 Aufgeführte OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken
 © 2015 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET