



SERVICE INFO



Optische Unterschiede beim Schleppebel 235406 und beim Abstützelement 265404

Hersteller: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modelle:

Audi: A3, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, TT
 Seat: Altea, Exeo, Ibiza V
 Skoda: Oktavia, Superb, Yeti
 VW: Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Tiguan, Touareg, Multivan T5, Transporter T5

Motor: 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 4.0 TDI, 4.2 TDI, 6.0 TDI

OE-Nummern: (1) 059 109 417 J
 059 109 417 G
 (2) 059 109 521 G
 03L 109 521
 03L 109 521 A

Art-Nummern: (1) 235702 (ersetzt)
 (1) 235406 (neu)
 (2) 265706 (ersetzt)
 (2) 265404 (neu)

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog

Beim Austausch des Schleppehels und des hydraulischen Abstützelements können am Fahrzeug die im Bild 1 und Bild 2 gezeigten Versionen auftreten.

Ruville bietet derzeit die im Bild 2 gezeigte Variante an.

Hinweis:

Austausch immer satzweise!
 Bei Defekten an einem oder mehreren hydraulischen Ventilspielausgleichskomponenten sollte immer ein Austausch des kompletten Satzes erfolgen. Um Mehrfachreparaturen und höhere Kosten zu vermeiden, sollten im Instandsetzungsfall immer Schleppebel und Abstützelement gemeinsam gewechselt werden.



Bild 1: Ausführung 1



Bild 2: Ausführung 2

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Mehr Werkstattwissen unter:
www.rexpert.de
 Service-Center: 00800 1753-3333*
 *kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr
www.ruville.de

