



FAG SERVICE INFO



Truck Hub Unit (THU)

Einbaurichtung beachten

Hersteller: DAF, Iveco, MAN,
Mercedes-Benz, Scania, Volvo
Dana, Gigant

Art.-Nr.: 201050
571762.01.H195
803194.26.H195
805003A.H195
805003CA.H195
805011.03.H195
805012.06.H195
805092.07.H195



Bild 1: Truck Hub Unit mit Dichtring (links) bzw. Kantenkürzung (rechts) am Lagerinnenring

Bei den oben genannten Lagereinheiten ist auf die Einbaurichtung zu achten. Diese ergibt sich zwar aufgrund der Form des Achszapfens und des Lagerinnenrings der THU, soll aber zum besseren Verständnis in dieser Service Info verdeutlicht werden.

Der entscheidende Unterschied ist am Lagerinnenring zu erkennen. An einigen Lagereinheiten befindet sich an der Innenseite ein O-Ring (Bild 2), während bei den anderen Lagern an dieser Stelle eine sogenannte Kantenkürzung/Kantenrundung (Bild 3) erkennbar ist. Die folgende Tabelle zeigt das Merkmal sowie die Einbaurichtung der Lagereinheiten auf.



Bild 2: Truck Hub Unit mit O-Ring

Artikelnummer	Merkmal / Einbaurichtung
805003CA.H195 805011.03.H195 805012.06.H195 805092.07.H195	O-Ring / zeigt nach innen
201050 571762.01.H195 803194.26.H195 805003A.H195	Kantenkürzung / zeigt nach innen



Bild 3: Truck Hub Unit mit Kantenkürzung

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Schaeffler REXPERT Service Center: 00800 1 753-3333*

*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

www.repxpert.de

SCHAEFFLER
REXPPERT