

# SERVICE-INFO



## Ersetzungshinweis für Reparatursatz mit Generatorenfreilauf und flexibler Kupplungsmuffe

**Hersteller:** Volkswagen

**Modelle:** Multivan T5, Phaeton, Touareg, Transporter T5


**Motoren:** 2.5 TDI, 5.0 TDI

**Motorcodes:** AJS, AXE, AXD, AYH, BAC, BLE, BLJ, BLK, BNZ, BPC, BPE, BWF, CBWA

**OE-Nummern:** (1) 070 903 201 E (Generatorenfreilauf)  
(2) 070 903 327 C (ersetzt)  
070 903 327 D (aktuell)  
(flex. Kupplungsmuffe)

**Art-Nr. (ALT):** (1) 535 0118 10 (Generatorenfreilauf)  
(2) 536 0310 10 (flex. Kupplungsmuffe)  
(3) 530 0493 10 (Reparatursatz)

**Art-Nr. (NEU):** (1) 535 0118 10 (Generatorenfreilauf)  
(2) 535 0185 10\* (flex. Kupplungsmuffe)  
(3) 535 0186 10 (Reparatursatz)



**Bild 1:** Generatorenfreilauf mit flexibler Kupplungsmuffe und Stirnradtrieb

Schaeffler Automotive Aftermarket hat bei den genannten Teilen eine Artikelnummernersetzung vorgenommen. Die Ersatzteile selbst haben sich nicht verändert.

Die Abbildung in Bild 1 verdeutlicht, wie die einzelnen Komponenten im Stirnradtrieb der angegebenen Volkswagen-Motoren angeordnet sind.

Der Generatorenfreilauf 535 0118 10 (1) und die Kupplungsmuffe 535 0185 10\* (2) werden in diesem Trieb sowohl für den Drehstromgenerator (ALT), als auch den Klimakompressor (AC) verwendet.

Als komplette Reparaturlösung bietet Schaeffler Automotive Aftermarket zudem den Reparatursatz 535 0186 10 (3) an, in dem der Generatorenfreilauf und die flexible Kupplungsmuffe enthalten sind.

### Legende zu Bild 1:

- (1) Generatorenfreilauf 535 0118 10
- (2) flex. Kupplungsmuffe 535 0185 10\*
- (3) Reparatursatz 535 0186 10
- (CA) Nockenwellenrad
- (WP) Wasserpumpenrad
- (CS) Kurbelwellenrad
- (OP) Ölpumpenrad
- (ALT) Anschluß Drehstromgenerator
- (AC) Anschluß Klimakompressor



Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter [www.Schaeffler-Aftermarket.de](http://www.Schaeffler-Aftermarket.de) oder im RepXpert unter [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Stand 01.2010

**INA 0051**

Technische Änderungen vorbehalten

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

\*) Nicht einzeln erhältlich.

### Für weitere Informationen:

Telefon: +49(0)1801-753-333\*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

[www.Schaeffler-Aftermarket.de](http://www.Schaeffler-Aftermarket.de)

\*4,6 ct/min. aus dem dt. Festnetz, für Anrufe aus Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

