



1/2

SERVICE INFO



Reparatur-KIT 530 0550 10

für VAG Common-Rail Dieselmotoren der 2. Generation

Hersteller: Audi, Seat, Škoda, VW

Motoren: 1.2 TDI, 1.6 TDI, 2.0 TDI

Baujahr: ab 2008

Art-Nr.: 530 0550 09 (SET)*
530 0550 10 (KIT)
530 0550 31 (KIT+Wasserpumpe)
530 0550 32 (KIT+Wasserpumpe)

OE-Nummern: 03L 198 119 A
03L 198 119 B
03L 198 119 C
03L 198 119 D

* SET = ohne Zahnriemen



Bild 1: INA-Spannrollen-KIT 530 0550 10

Alle Komponenten des Steuertriebs sind konstruktiv auf die gleiche Lebensdauer ausgelegt und unterliegen einem gemeinsamen Verschleiß.

Aus diesem Grund bietet Schaeffler Automotive Aftermarket als erster Hersteller im freien Ersatzteilmarkt ein vollständiges Reparatur-KIT für den Steuertrieb der oben genannten Fahrzeuge an. Dieses KIT beinhaltet die Spannrolle, die Umlenkrollen, den Zahnriemen und alle Befestigungsteile.

INA deckt somit, im Gegensatz zu anderen Anbietern, mit nur einem Reparatur-KIT alle genannten Fahrzeuge ab.

Optional sind auch zwei Wasserpumpen-KIT's und ein Spannrollen-SET erhältlich.

Schaeffler Automotive Aftermarket empfiehlt im Zuge von Arbeiten am Steuertrieb den Austausch aller Komponenten.

Legende zu Bild 1:

- 1) Spannrolle 531 0825 10 mit Bolzen und Mutter
- 2) Umlenkrolle 532 0582 10 mit Schraube
- 3) Umlenkrolle 532 0623 10 mit Bolzen und Mutter
- 4) Umlenkrolle 532 0161 10 mit Schraube
- 5) Schrauben M8 x 16 für Nockenwelle
- 6) Schrauben M8 x 35 für Hochdruckpumpe
- 7) Zahnriemen, 25mm breit/160 Zähne

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



Alle genannten KIT's und SET's sind mit der verbesserten Umlenkrolle 532 0623 10 (Bild 2, links) bestückt. Diese ersetzt die in den aufgeführten Fahrzeugen eingesetzte Umlenkrolle 532 0349 10 (Bild 2, rechts).

Im Vergleich zur Vorgängerrolle ist die optimierte Umlenkrolle um 6,6mm schmaler. Infolgedessen läuft der Zahnriemen mittig über die Rolle, was zu einer wesentlich besseren Kraftverteilung am Kugellager führt. Dadurch wurde die Rolle den Bedingungen dieses Steuertriebes angepasst.

Die INA KIT's und SET's können uneingeschränkt für die im Katalog angegebenen Fahrzeuge verwendet werden.




Bild 2: Links - Umlenkrolle 532 0623 10 / Rechts Umlenkrolle 532 0349 10

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter www.schaeffler-aftermarket.de oder www.RepXpert.com

LuK INA FAG Service Center: 0800 1 753-333*

Tel.: +49 (0) 6103 753-333

Fax: +49 (0) 6103 753-297

automotive-aftermarket@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.de

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

*ausschließlich aus dem deutschen Telefonnetz erreichbar

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

