



FAG

SERVICE INFO



RIU 566425.H195 und 566283.01.H195

Montage-Hinweis

Hersteller: DAF
Renault
Volvo

Art.-Nr.: 566425.H195
566283.01.H195

Bauart: Repair Insert Unit (RIU)

Die oben aufgeführten FAG RIU weisen geringfügige optische Unterschiede zum original Ersatzteil auf. Dies ist fertigungsbedingt und stellt keinen Mangel dar. Sie erfüllen die selben Eigenschaften und Funktionen und können im Reparaturfall ohne Einschränkungen gegen die originalen ausgetauscht werden.

Technischer Hintergrund: Beim original verwendeten Radlager befinden sich zwei Dichtringe (O-Ringe) in einem Metallring. Dieser wird bei der Montage über die beiden Innenringe geschoben. Bei der Reparaturlösung von FAG ist dies ein O-Ring, der nicht von einem Metallring gehalten, sondern bei der Montage zwischen die beiden Radlagerhälften gelegt wird. Diese Abdichtung erfüllt ebenfalls alle anwendungsrelevanten Eigenschaften und weist lediglich eine andere Bauform auf.



Bild 1: Unterschiede der Versionen von FAG (links) und OES (rechts)

Der von FAG verwendete, innovative Sicherungsring (ohne Abb.) findet schon bei vielen anderen Repair Insert Unit (RIU) Anwendung und hat sich als äußerst praktikabel erwiesen. Aus diesem Grund wird er auch bei dieser Reparaturlösung eingesetzt.

Weitere Informationen sowie eine ausführliche Reparaturanleitung sind in unserer Broschüre „FAG Service Kompaktlager“ zu finden.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter www.schaeffler-aftermarket.de oder www.RepXpert.com

LuK INA FAG Service-Center: 00800 1753-3333*

Fax: +49 (0) 6103 753-297
automotive-aftermarket@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.de

*kostenfreie Rufnummer, Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

